





KLW070-41F(S)



- 주 기
1. 샘플송인독한후양산할것.
 2. 제품초집시작업자가상해를입지않도록날카로운부위를제거한다.
 3. 지시하지않은R은자면R로한다.
 4. 기타자세한사항은설계자와협의한다.

GENERAL TOLERANCE			
SIZE	LEVEL	LEVEL	LEVEL
1-4	±0.07	±0.10	±0.20
4-6	±0.07	±0.20	±0.25
16-63	±0.10	±0.30	±0.50
63-250	±0.15	±0.55	±1.00
250-500	±0.30	±0.80	±1.50
500-1000	±0.50	±1.50	±2.50

부 품 번	번 호	명 칭	갯 수	재 료	비 고
Part No.	No.	Part Name	Q't'y	Material	Remarks
DATE	CHECKED	APPROVED	SCALE	PIECES	
DATE	MM	DATE	MM	DATE	
DATE	MM	DATE	MM	DATE	
DATE	MM	DATE	MM	DATE	
DATE	MM	DATE	MM	DATE	
DATE	MM	DATE	MM	DATE	
DATE	MM	DATE	MM	DATE	
DATE	MM	DATE	MM	DATE	
DATE	MM	DATE	MM	DATE	

광원엔지니어링
KWANG ENGINEERING